

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Scania P92 Brandbil vattentank och pump		Tillv. år och månad		Mätarställning 6625 mil		Reg.nr. DDP525	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)	kW 155	hkr 211	Drivmedel Diesel			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid	km
Årlig fordonsskatt 0 SEK	Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesikt. 2018-06-12	Datum	Mätarställning 6614 mil		

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbröms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos		Bedömning
A	Koppling	N
B	Växellåda	N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits	N
E	Batteri	N
F	Startmotor	N
G	Generator	N
H	Motor	F
	Tändsystem	N
	Cyl-balans/kompression	N
	Missljud/läckage	N
I	Bränslesystem	N
J	Kylsystem	N
K	Klimatanläggning	N
L	Lack, kaross, interiör	O
M	Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res	N
N	Övrigt	N

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

4 Handbromsen är ur funktion.

8 Varnar för låg kylarvätska påfyllt men varnar ändå.

8 Osäker funktion på tankmätaren.

H Topplöckspackningen är defekt.

H Luftningspumpen läcker i packningen.

L Små repor finns runt om på dörrarna.

L Små repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Rost angrepp finns på dörrarna runt om.

L Slitna säten både fram & bak.

L Stenskott finns på motorhuven.

L Stenskott finns på vindrutan.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 12/ 6 -20

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)