

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Golf A5 1.6 FSI 5dr (115hk)		Tillv. år och månad 2003-12		Mätarställning 19253 mil		Reg.nr. USE709	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)	kW 85	hkr 115	Drivmedel Bensin			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Senast vid _____ km
---	---------------------

Årlig fordonsskatt 1 394 SEK/ÅR	Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesikt. 2019-10-07	Datum	Mätarställning 18153 mil
------------------------------------	---	---------------------------------------	-------	-----------------------------

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningvisare Stopplykta Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A Koppling	N
B Växellåda	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N
D Värme, värmeblåst, ev. värmesits	N
E Batteri	N
F Startmotor	N
G Generator	N
H Motor	O
Tändsystem	N
Cyl-balans/kompression	N
Missljud/läckage	N
I Bränslesystem	N
J Kylsystem	N
K Klimatanläggning	N
L Lack, kaross, interiör	O
M Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 5 5 5 5 -	N
N Övrigt	N

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

1 Rost hål finns på båda trösklarna.

6 Sprucken vindruta.

8 Service lampan lyser.

8 Motorlampan lyser.

8 Servolampan lyser.

8 Antisladd lampan lyser.

8 Indikerar för låg glykol fast det finns glykol i behållaren.

H Svårstartad samt dörr vid tomgång men hoppar

igång igen vid uppstart.

L Stenscott finns på vindrutan.

L Stenscott finns på motorhuv.

L Repor finns på motorhuv.

L Repor finns på stötfångaren i fram & i bak.

L Repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Repor finns på trösklarna.

L Repor finns på dörrarna runt om.

L Repor finns på backspeglarna.

L Repor finns på bakluckan.

L Rost angrepp finns ovanför vindrutan.

L Rost angrepp finns på dörrarna i nederkant.

L Rost angrepp finns på trösklarna.

L Rost angrepp finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Rost angrepp finns på bakluckan.

L Dörruppslag finns på framdörrarna & bakdörrarna.

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

- L Repor finns på dörrsidorna invändigt.
- L Fläckar finns på kvar vid mugghållaren samt vid myntfacket.
- L Odör lukt.
- L Fläckar finns på golvet.
- L Fläckar finns på dörrsidorna.
- L Fläckar finns på innertaket.
- L Fläckar finns på sätena både fram & bak.