

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI DSG 102hk			Tillv. år och månad 2017-06		Mätarställning 8489 mil		Reg.nr. LKY677	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW	hkr	Drivmedel Diesel			Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	
		102						

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
---	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 2 093 SEK		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2023-10-03		Datum 2023-10-03		Mätarställning 6388 mil	
---------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	----------------------------	--

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
4	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbröms Övrigt	9	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka  
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt  
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmefläkt, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	4 4 4 4 .....
N	Övrigt N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

- L spår av dekaler
- L vänster skjutdörr går ej att öppna
- L stenskott vindruta motorhu
- L buliga bakdörrar
- L rostiga vf hf skärmar
- L blinkljus i stötfångaren fram

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 19/ 9 -24

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)