

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



|   |                  |                                       |                            |                |  |   |  |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|--|
| Fabrikat / typ<br><b>Audi A4 2.0 TFSI Avant</b> |                  | Tillv. år och månad<br><b>2009-05</b> |                            | Mätarställning |  | Reg.nr.<br><b>ATK811</b>  |  |
| Motoreffekt<br>(enl. registreringsbevis)        | kW<br><b>132</b> | hkr<br><b>179</b>                     | Drivmedel<br><b>Bensin</b> |                |  | Växellåda<br><input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell |  |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

|   |  |  |            |          |
|---|--|--|------------|----------|
| Nybilsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej    | Rostskyddsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar hela bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | antal mån. | eller km |
| Vagnskadegaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Avgasåtagande<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | Garanti som omfattar delar av bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

|   |   |                            |                            |                                    |            |    |
|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|----|
| Kamrem bytt<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |   |                            |                            |                                    | Senast vid | km |
| Årlig fordonsskatt<br><b>1140 Kr</b>                                    | Servicebok<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Senaste kontrollbesiktning | Datum<br><b>2012-11-06</b> | Mätarställning<br><b>16465 Mil</b> |            |    |

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos      | System/komponent   | Pos       | System/komponent  |
|----------|--|-----------|---|
| <b>1</b> | <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt   | <b>6</b>  | <b>KAROSSERI</b><br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt  |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkmarm fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | <b>7</b>  | <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Bakspegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastarrengörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslykta fram<br>- " - bak<br>Körriktningsvisare<br>Stopplykta<br>Reflex<br>Övrigt |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b><br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri                         | <b>8</b>  | <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare<br>Övrigt  |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färdbröms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromssläng<br>Parkeringsbroms<br>Övrigt        | <b>9</b>  | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt   |
| <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styram<br>Övrigt  | <b>30</b> | <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser  |

| Pos      |   | Bedömning |
|----------|---|-----------|
| <b>A</b> | <b>Koppling</b>   | <b>N</b>  |
| <b>B</b> | <b>Växellåda</b>  | <b>N</b>  |
| <b>C</b> | <b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>                     | <b>N</b>  |
| <b>D</b> | <b>Värme, värmeblåst, ev. värmesits</b>                     | <b>N</b>  |
| <b>E</b> | <b>Batteri</b>  | <b>N</b>  |
| <b>F</b> | <b>Startmotor</b>   | <b>N</b>  |
| <b>G</b> | <b>Generator</b>  | <b>N</b>  |
| <b>H</b> | <b>Motor</b>  | <b>N</b>  |
|          | <b>Tändsystem</b>   | <b>N</b>  |
|          | <b>Cyl-balans/kompression</b>                               | <b>N</b>  |
|          | <b>Missljud/läckage</b>                                     | <b>N</b>  |
| <b>I</b> | <b>Bränslesystem</b>  | <b>N</b>  |
| <b>J</b> | <b>Kylsystem</b>  | <b>N</b>  |
| <b>K</b> | <b>Klimatanläggning</b>                                     | <b>N</b>  |
| <b>L</b> | <b>Lack, kaross, interiör</b>                               | <b>O</b>  |
| <b>M</b> | <b>Däck, mönsterdjup/mm</b><br>VF HF VB HB Res<br>6 6 6 6 - | <b>N</b>  |
| <b>N</b> | <b>Övrigt</b>   | <b>N</b>  |

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

4 Varningslampa lyser belägg slut

6 Front samt vindruta blåstrade

L Blästrad huv samt vindruta

Varudeklarationen är upprättad av

**Jesper 5/12 -12**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)