

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



|  |  |                  |                     |                            |                                   |  |   |  |
|--|--|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| Fabrikat / typ<br><b>Opel Vivaro 2.5 CDTI L1H1</b> |  |                  | Tillv. år och månad |                            | Mätarställning<br><b>5847 Mil</b> |  | Reg.nr.<br><b>LCD944</b>  |  |
| Motoreffekt<br>(enl. registreringsbevis)           |  | kW<br><b>107</b> | hkr<br><b>146</b>   | Drivmedel<br><b>Diesel</b> |                                   |  | Växellåda<br><input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell |  |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

|   |  |  |  |  |  |            |  |          |  |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|----------|--|
| Nybilsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej    |  | Rostskyddsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | Garanti som omfattar hela bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     |  | antal mån. |  | eller km |  |
| Vagnskadegaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | Avgasåtagande<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     |  | Garanti som omfattar delar av bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | antal mån. |  | eller km |  |

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

|   |  |   |  |                            |                     |       |  |                |  |
|---|--|---|--|----------------------------|---------------------|-------|--|----------------|--|
| Kamrem bytt<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |  |   |  |                            | Senast vid _____ km |       |  |                |  |
| Årlig fordonsskatt<br><b>4981 Kr</b>                                    |  | Servicebok<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |  | Senaste kontrollbesiktning |                     | Datum |  | Mätarställning |  |

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka  
**O** = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt  
**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos      | System/komponent   | Pos       | System/komponent   |
|----------|--|-----------|--|
| <b>1</b> | <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt   | <b>6</b>  | <b>KAROSSERI</b><br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt   |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkmarm fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | <b>7</b>  | <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Bakspegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastar rengörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslykta fram<br>- " - bak |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b><br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri                         |           | Körriktningssystem<br>Stopplykta<br>Reflex<br>Övrigt   |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färd broms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromssläng<br>Parkeringsbroms<br>Övrigt       | <b>8</b>  | <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare<br>Övrigt   |
|          |  | <b>9</b>  | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt  |
| <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styram<br>Övrigt  | <b>30</b> | <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser   |

| Pos      |   | Bedömning |
|----------|---|-----------|
| <b>A</b> | <b>Koppling</b>   | <b>N</b>  |
| <b>B</b> | <b>Växellåda</b>  | <b>N</b>  |
| <b>C</b> | <b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>                     | <b>N</b>  |
| <b>D</b> | <b>Värme, värmefläkt, ev. värmesits</b>                     | <b>N</b>  |
| <b>E</b> | <b>Batteri</b>  | <b>N</b>  |
| <b>F</b> | <b>Startmotor</b>   | <b>N</b>  |
| <b>G</b> | <b>Generator</b>  | <b>N</b>  |
| <b>H</b> | <b>Motor</b>  | <b>N</b>  |
|          | <b>Tändsystem</b>   | <b>N</b>  |
|          | <b>Cyl-balans/kompression</b>                               | <b>N</b>  |
|          | <b>Missljud/läckage</b>                                     | <b>N</b>  |
| <b>I</b> | <b>Bränslesystem</b>  | <b>N</b>  |
| <b>J</b> | <b>Kylsystem</b>  | <b>N</b>  |
| <b>K</b> | <b>Klimatanläggning</b>                                     | <b>N</b>  |
| <b>L</b> | <b>Lack, kaross, interiör</b>                               | <b>O</b>  |
| <b>M</b> | <b>Däck, mönsterdjup/mm</b><br>VF HF VB HB Res<br>4 4 4 4 8 | <b>N</b>  |
| <b>N</b> | <b>Övrigt</b>   | <b>N</b>  |

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

6 Sprucken

4 Rostiga bromsskivor

L Fåtal stenscott och dörruppslag Dekorlist hö bak sprucken

Varudeklarationen är upprättad av

**Kim 16/7-13**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)