

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ Volvo 960 3.0 (204hk)			Tillv. år och månad		Mätarställning 27791 Mil		Reg.nr. ETG580	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 150	hkr 204	Drivmedel Bensin			Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

**REPARATIONSOBJEKT M.M.**

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

**KAMREM, SKATT M.M.**

Kamrem bytt <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid		251148 km		km
Årlig fordonsskatt 2627 Kr		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesiktning		Datum		Mätarställning	
				2015-12-01		26824 Mil			

**BILENS TRAFIKSÄKERHET**

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindel Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
4	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbröms Övrigt	9	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

**BILENS KONDITION**

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

*Bedömningsgrunder*

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	
A	Koppling	
B	Växellåda	
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	
D	Värme, värmefläkt, ev. värmesits	
E	Batteri	
F	Startmotor	
G	Generator	
H	Motor	
	Tändsystem	
	Cyl-balans/kompression	
	Missljud/läckage	
I	Bränslesystem	
J	Kylsystem	
K	Klimatanläggning	
L	Lack, kaross, interiör	
M	Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res	
	.....	
N	Övrigt	

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

Stenskott repor lackskador runt om rostuppslag  
skärmkanter dörrar vibrationer broms motorlampa  
lyser rätt står snett mjuka dämpare bak stödlager  
kardan slitet a/c kyler ej stenskott vindruta taklucka  
kärvar lite s-däck 6 mm

Varudeklarationen är upprättad av

Le 16/ 9 -16

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)