

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



|   |  |     |                               |                     |                |  |   |  |
|---|--|-----|-------------------------------|---------------------|----------------|--|---|--|
| Fabrikat / typ<br>VW Transporter T5 2.0 TDI 4MOTION |  |     | Tillv. år och månad<br>201009 |                     | Mätarställning |  | Reg.nr.<br>FLD381   |  |
| Motoreffekt<br>(enl. registreringsbevis)            |  | kW  | hkr                           | Drivmedel<br>Diesel |                |  | Växellåda<br><input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell |  |
|   |  | 180 |                               |                     |                |  |   |  |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

|   |  |  |  |  |  |            |  |          |  |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|----------|--|
| Nybilsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej    |  | Rostskyddsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | Garanti som omfattar hela bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     |  | antal mån. |  | eller km |  |
| Vagnskadegaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | Avgasåtagande<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     |  | Garanti som omfattar delar av bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | antal mån. |  | eller km |  |

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

|  |  |   |  |  |                     |       |  |                             |  |
|--|--|---|--|--|---------------------|-------|--|-----------------------------|--|
| Kamrem bytt<br><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |  |   |  |  | Senast vid _____ km |       |  |                             |  |
| Årlig fordonsskatt<br>5436 kr  |  | Servicebok<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |  | Senaste kontrollbesiktning<br>2017-04-25 |                     | Datum |  | Mätarställning<br>19450 Mil |  |

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos | System/komponent   | Pos | System/komponent  |
|-----|--|-----|---|
| 1   | <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt   | 6   | <b>KAROSSERI</b><br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt  |
| 2   | <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkmarm fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | 7   | <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Bakspegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastarregörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslampa fram<br>- " - bak<br>Körriktningsskylt<br>Stopplampa<br>Reflex<br>Övrigt |
| 3   | <b>DRIVSYSTEM</b><br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri                         | 8   | <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare<br>Övrigt  |
| 4   | <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färdbräms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromssläng<br>Parkeringsbräms<br>Övrigt        | 9   | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt   |
| 5   | <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styrarm<br>Övrigt   | 30  | <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser  |

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka  
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt  
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos | Bedömning                          |
|-----|------------------------------------|
| A   | Koppling N                         |
| B   | Växellåda N                        |
| C   | Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N |
| D   | Värme, värmefläkt, ev. värmesits N |
| E   | Batteri N                          |
| F   | Startmotor N                       |
| G   | Generator N                        |
| H   | Motor O                            |
|     | Tändsystem N                       |
|     | Cyl-balans/kompression N           |
|     | Missljud/läckage N                 |
| I   | Bränslesystem N                    |
| J   | Kylsystem N                        |
| K   | Klimatanläggning N                 |
| L   | Lack, kaross, interiör O           |
| M   | Däck, mönsterdjup/mm N             |
|     | VF HF VB HB Res                    |
|     | 5 5 5 5 5                          |
| N   | Övrigt N                           |

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

6.1 Spricka

8.1 PDC ur funktion.

H. Missljud vid tomgång försvinner vid lätt gaspådrag i övrigt går den som den skall.

L. Rost enligt bilder på skjutdörren.

Varudeklarationen är upprättad av

Niclas 17/5-17

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)