

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ <b>Kia Cee'd 1.4 CRDi SW (90hk)</b>			Tillv. år och månad <b>201308</b>		Mätarställning <b>13693 Mil</b>		Reg.nr. <b>NYL782</b>	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW <b>66</b>	hkr <b>90</b>	Drivmedel <b>Diesel</b>			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid _____ km				
Årlig fordonsskatt <b>1416 Kr</b>		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2017-05-08		Datum		Mätarställning 13398 Mil	

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
<b>A</b> Koppling	O
<b>B</b> Växellåda	N
<b>C</b> Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N
<b>D</b> Värme, värmeblåsa, ev. värmesits	N
<b>E</b> Batteri	N
<b>F</b> Startmotor	N
<b>G</b> Generator	N
<b>H</b> Motor	O
<b>Tändsystem</b>	N
<b>Cyl-balans/kompression</b>	N
<b>Missljud/läckage</b>	N
<b>I</b> Bränslesystem	N
<b>J</b> Kylsystem	N
<b>K</b> Klimatanläggning	N
<b>L</b> Lack, kaross, interiör	O
<b>M</b> Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 3 3 6 6 -	N
<b>N</b> Övrigt	N

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

4 Bromsklossar bak dåliga

6 spricka vindruta

A Koppling dålig (tar längst ner)

H Oljefukt framkant motor

L Sprickor stötfångare bak

L Spricka/flertal stenskott vindruta

L Sido plast båda framstolar lös/trasig

L Repor/skav och fläckig interiör

L Stötfångare fram hö lös

L Repor stötfångare bak

L Tvättrepor

L Flertal stenskott/repor och lacksläpp stötfångare fram

L Repor och dörruppslag runt om

L Repor bakspeglar

L Buckla vä sparklåda

L Buckla hö bakskärm

Varudeklarationen är upprättad av

**Elvis 31/5 -17**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)