

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Iveco Daily 35 3.0 HPT Volymskåp			Tillv. år och månad 2012-12		Mätarställning 8912 mil		Reg.nr. RMZ913	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 126	hkr 170	Drivmedel Diesel			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid _____ km				
Årlig fordonsskatt 7 829 SEK/ÅR		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2019-08-23		Datum		Mätarställning	

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionsljuka fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A Koppling	N
B Växellåda	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N
D Värme, värmeblåst, ev. värmesits	N
E Batteri	N
F Startmotor	N
G Generator	N
H Motor	N
Tändsystem	N
Cyl-balans/kompression	N
Missljud/läckage	N
I Bränslesystem	N
J Kylsystem	N
K Klimatanläggning	N
L Lack, kaross, interiör	O
M Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 5 5 6 6 -	N
N Övrigt	N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

6 Höger sidoruta går ej att få ner trasig i mekanismen.

7 Positions ljus höger sida ovanför bakgavel lyften är trasig.

L Stenskott finns på vindrutans samt på motorhuven.

L Repor finns på dörrarna.

L Repor finns på skåpsidorna.

L Repor finns på trösklarna.

L Repor finns på framskärmarna.

L Repor finns på motorhuven.

L Reva finns på höger skåpsida och vänster skåpsida se bild.

L Rost angrepp finns på trösklarna.

L Repor finns invändigt i skåpet.

L Repor finns invändigt på plasten i kupén.

L Fläckiga säten.

N Går ej att få ner rutan på höger sidodörr trasig i

mekanismen.

N Krånglar ibland att få upp bakgavel lyften man får sänka ner 1 gång extra sen går det att få upp den.

NKnappsats lyft på utsidan av skåp ur funktion

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 7/1 -20

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)