

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



|   |  |           |                                |  |                             |  |                   |   |  |
|---|--|-----------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|---|--|
| Fabrikat / typ<br>Volvo XC70 D5 AWD Kinetec 220hk |  |           | Tillv. år och månad<br>2016-04 |  | Mätarställning<br>36947 mil |  | Reg.nr.<br>SHW268 |   |  |
| Motoreffekt<br>(enl. registreringsbevis)          |  | kW<br>220 | hkr<br>220                     |  | Drivmedel<br>Diesel         |  |                   | Växellåda<br><input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell |  |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

|   |  |  |  |  |  |            |  |          |  |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|----------|--|
| Nybilsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej    |  | Rostskyddsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | Garanti som omfattar hela bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     |  | antal mån. |  | eller km |  |
| Vagnskadegaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | Avgasåtagande<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     |  | Garanti som omfattar delar av bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |  | antal mån. |  | eller km |  |

**REPARATIONSOBJEKT M.M.**

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

**KAMREM, SKATT M.M.**

|   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| Kamrem bytt<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |  |  |  |  | Senast vid _____ km |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|

|                                    |  |   |  |                                       |  |                     |  |                             |  |
|------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|--|
| Årlig fordonsskatt<br>3 293 SEK/ÅR |  | Servicebok<br><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |  | Senaste kontrollbesikt.<br>2023-04-05 |  | Datum<br>2023-04-05 |  | Mätarställning<br>35534 mil |  |
|------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|--|

**BILENS TRAFIKSÄKERHET**

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos | System/komponent   | Pos | System/komponent   |
|-----|--|-----|--|
| 1   | <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt   | 6   | <b>KAROSSERI</b><br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt   |
| 2   | <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkmarm fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | 7   | <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Bakspegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastarregörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslykta fram<br>- " - bak |
| 3   | <b>DRIVSYSTEM</b><br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri                         | 8   | <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare<br>Övrigt   |
| 4   | <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färdbröms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromssläng<br>Parkeringsbröms<br>Övrigt        | 9   | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt  |
| 5   | <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styram<br>Övrigt  | 30  | <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser   |

**BILENS KONDITION**

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

*Bedömningsgrunder*

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos |   | Bedömning |
|-----|---|-----------|
| A   | <b>Koppling</b>   | N         |
| B   | <b>Växellåda</b>  | N         |
| C   | <b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>                         | N         |
| D   | <b>Värme, värmeblåst, ev. värmesits</b>                         | N         |
| E   | <b>Batteri</b>  | N         |
| F   | <b>Startmotor</b>   | N         |
| G   | <b>Generator</b>  | N         |
| H   | <b>Motor</b>  | N         |
|     | <b>Tändsystem</b>   | N         |
|     | <b>Cyl-balans/kompression</b>                                   | N         |
|     | <b>Missljud/läckage</b>   | N         |
| I   | <b>Bränslesystem</b>  | N         |
| J   | <b>Kylsystem</b>  | N         |
| K   | <b>Klimatanläggning</b>   | N         |
| L   | <b>Lack, kaross, interiör</b>                                   | O         |
| M   | <b>Däck, mönsterdjup/mm</b><br>VF HF VB HB Res<br>4 4 4 4 ..... | N         |
| N   | <b>Övrigt</b>   | N         |

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

L repor bulor samtliga luckor dörrar

L sliten inredning

L hål i klädsel

L bilen står på dubbdäck

L hål i stötfångare fram och bak efter blåljus

L Trasig grill

L vf dörr behöver nya gångjärn

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 24/ 5 -24

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)